

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड—, बुलन्दशहर
पत्रांक 2052 / ग्रा0अ0व0 / ने0बि0को0 / 2023-24 / दिनांक 01-02-2024

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जे0पी0 विद्या मन्दिर चॉदपर स्याना, जिला बुलन्दशहर का निरीक्षण श्री पूरन सिंह सहायक अभियन्ता के द्वारा दिनांक 29.01.2024 को किया गया।

भवन में बेसमेन्ट लगभग एक चौथाई भाग है। भवन में तीन तल है। भवन में सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है।

भवन का नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जाये तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जाये। भवन में कोई भी परिवर्तन बिना किसी सक्षम स्तर से अनुमति के ना किया जाये। स्कूल के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/स्वामी की होगी।

भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुसार फ्रेम स्ट्रैक्चर निर्मित होने के कारण भूकम्प रोधी निर्मित है।

(पूरन सिंह)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभिन्त्रण विभाग
बुलन्दशहर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभिन्त्रण विभाग
बुलन्दशहर

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- मैनेजर / प्रधानाचार्य जे0पी0 विद्या मन्दिर चॉदपर स्याना, जिला बुलन्दशहर को
उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

Principal
Jaypee Vidya Mandir
Chandpur, Syana (BGR)

Manager
Jaypee Vidya Mandir
Chandpur, Syana (Bulandshahr)

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभिन्त्रण विभाग
बुलन्दशहर।